



OWATROL® OLAJ

FESTÉKKONDITIONÁLÓ ÉS
ROZSDAGÁTLÓ



TERMÉKLEÍRÁS

Sokoldalú, mélyen beszívódó, levegőn száradó olaj, mely önmagában vagy festékhez hozzáadva használható. Önmagában alkalmazva kemény, rugalmas felületet képez. Kiszorítja a felesleges nedvességet és levegőt, így állítva meg a rozsdás fémfelületet további rozsdásodását. Kitölti a porózus fa pórusait, ezzel megakadályozva a festékréteg leválását. Bármely alkid vagy olaj alapú festékhez hozzáadva növeli a nyitott időt, javítja a terülést és a tapadást. Az ártalmas oldószerektől eltérően, megtartja a festék eredeti minőségét, és nem befolyásolja annak megjelenését és száradási idejét.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Vas- és színesfémek.
- Acélszerkezetek, korlátok, csövek, rácsok....
- Gépek, pótkocsik, tartályok....
- Minden felfelület - száraz, porózus, sérült.
- Vízszintes és függőleges felületek.

TULAJDONSÁGOK

- Alkalmazza közvetlenül a rozsdás felületekre.
- Mélyen behatol a rozsdás felületekbe, hogy kiszorítsa a nedvességet és a levegőt.
- Szilárd, stabil réteget képez, amelyen más festékek szilárdan meg tudnak tapadni.
- Teljesen lezárja a korrózióval szemben az alatta lévő fémeket.
- Kompatibilis minden olaj- és alkid alapú festékkel.
- Adalékanyagként használható minden olaj/alkid alapú festékhez, páchoz és lakkhoz beleértve az uretán alkidfestékeket.
- Kitölti a fa pórusait - Megelőzi a festék leválását.
- Biztosítja a felületek jobb tapadását.
- Nehezítő körülmények esetén megkönnyíti a fedőfestékek felhordását.
- Javítja a terülést - Javítja a nyitott időt.

FELÜLET	KISZERELÉSEK	HASZNÁLAT
Fényes	300ml aeroszol 125ml, 0.5L, 1L, 5L, 20L, 200L	Beltérre Kültérre

MŰSZAKI ADATOK

Kötőanyag	Alkid
Oldószer típusa	White spirit
Fajsúly	20°C-on (68°F) : 0.89 ±0.05
Viszkozitás	100" ±5" cos ISO 3 20°C-on (68°F)
Szárazanyag tartalom	49% ±2%
Fényesség 60°-on	>70% (A fényesség mértéke a felülettől függően változhat).
Lobbanáspont	>62°C (143°F) - Aeroszol kivételével.
Szavatossági idő	Legalább 2 évig eredeti, bontatlan csomagolásban.
VOC	A termékre vonatkozó uniós határérték (i. kategória): 500 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 489 g/l-t tartalmaz.
Alkalmazási eszközök	Ecset, henger, Airless spray (517 vagy 519-es csúcsméret)
Hígítás	Használja úgy, ahogy van. Ne hígítsa.

Fedőképeség	15-20m ² literenként. A tényleges fedőképeség a felhordás módjától, a felület típusától, textúrájától, korától és porozitásától függően változik.
Száradási idők	20°C (68°F) és 50% relatív páratartalom mellett. Érintésszáraz: 12 óra elteltével Teljes száradás: 24 óra, hőmérséklettől és nedvességtől függően Átfesthető: 24-48 óra elteltével.
Tisztítás	White spirit Aeroszolos doboz: Használat után tisztítsa meg a szelepet (fordítsa meg a flakont, és nyomja meg a fúvókát, amíg az tisztán nem folyik - körülbelül 5 másodpercig). <u>Ne</u> helyezzen tárgyakat a doboz szelepebe. Az OWATROL Olaj nem minősül gyúlékony anyagnak, azonban az OWATROL Olajjal átitatott rongyok stb. spontán meggyulladhatnak, ha nem megfelelően dobják el. A rongyokat stb. vízzel kell átitatni; lezárt, vízzel töltött fémtartályba kell helyezni, vagy kisimítva és levegőn kell szárítani, mielőtt a háztartási hulladékkal együtt kidobjuk. Az üres vagy részben használt aeroszolos dobozokat engedélyezett hulladékgyűjtő helyen kell megsemmisíteni.
Tárolás	Fagytól és magas hőmérséklettől védendő.

HELYES ALKALMAZÁSI GYAKORLAT

Takarjon le minden festeni nem kívánt felületet. 5°C

(41°F) és 35°C (95°F) között alkalmazza.

Ne alkalmazza közvetlen napfényben vagy forró felületeken.

Az OWATROL® Olaj festékhez való hozzáadásakor mindig ellenőrizze a kompatibilitást.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

Festék kondicionáló

Készítse elő a felületet a festékdobozon található utasítások szerint.

Rozsda gátló

A felületeknek tisztának, száraznak, olaj-, zsír- és egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lenniük.

Távolítson el minden laza és lepattogzó rozsdát és régi festéket, hogy a felület és a perem ép legyen. Csiszolja simára az éles sarkokat.

A vegyi anyagoknak (savak, lúgok vagy só-lerakódás) kitett felületeket bőséges mennyiségű vízzel kell lemosni vagy gőzzel tisztítani. Hagyja teljesen megszáradni (legalább 24 óra).

Új fém vagy erősen szennyezett felületeket megfelelő oldószerrel, pl. acetonnal, denaturált alkohollal kell tisztítani.

Ne távolítsa el a jól megkötött rozsdát.

Ne tisztítsa a fémfelületeket fényesre.

ALKALMAZÁS

FESTÉKKONDITIONÁLÓ

A festéket a szokásos módon vigye fel.

Ha a festék ragacsos, csíkokat hagy, túl gyorsan köt, vagy nem terül megfelelően, adjon hozzá OWATROL® Olajat (jól elkeverve), amíg a festék simán, könnyen és egyenletesen eldolgozható. Hagyatkozzon az ecsetre, hengerre vagy a szórópisztolyra.

Keverési utasítások

Fedőréteg: Szükség szerint. Általában 5-20 térfogatszázalék.

Közbenső réteg: legfeljebb 30 térfogatszázalék.

Alapozó réteg: legfeljebb 50 térfogatszázalék.

A fenti információ csak tájékoztató jellegű. Az alkalmazás körülményei, a felület porozitása stb. határozza meg a festékhez keverendő OWATROL® Olaj mennyiségét.

Ép fa felületek

A kezeletlen faanyagot alapozza le az OWATROL® Olaj és az alapozó keverékével. Hagyja megszáradni.

Az OWATROL® Olaj szokásos festékrendszerrel való összekeverésénél kövesse a fenti "Keverési utasítások"-at, hogy megkönnyítse a felhordást és segítse a tapadást.

Sérült, puha vagy korhadásnak indult fa felületek

Vigyen fel 2-4 réteg OWATROL® Olajat nedves a nedvesen eljárással, olyan gyorsan, ahogy a fa felszívja. Ne hagyja az OWATROL® Olajat megszáradni a két alkalmazás között.

Amikor a fa már nem tud többet felvenni, törölje fel a felesleget, és hagyja megszáradni.

Az OWATROL® Olaj szokásos festékrendszerrel való összekeverésénél kövesse a fenti "Keverési utasítások"-at, hogy megkönnyítse a felhordást és segítse a tapadást.

ROZSDAGÁTLÁS

Új tiszta fém

Alapozza 1 rész OWATROL® Olaj és 3 rész alapozó keverékével vagy 1 vékonyan felhordott OWATROL® Olajjal.

Az OWATROL® Olaj szokásos festékrendszerrel való összekeverésénél kövesse a fenti "Keverési utasítások"-at, hogy megkönnyítse a felhordást és segítse a tapadást.

Megjegyzés: Új fémnek minősül a pácolt felületű, vagy az olyan fém, amelyet homokfúvással kezeltek, hogy eltávolítsák a

szennyeződések és amely nem rozsdás. A telítettséget az egyenletes fényes megjelenés jelzi.

Rozsdás vagy foltos rozsdás felületek

Alapozza a felületet 1 rész OWATROL® Olaj és 2 rész alapozó keverékével, vagy vigye fel az OWATROL® Olajat nedvesen a nedves eljárással a telítettséig. Mielőtt ez megszilárdulna, ellenőrizze a felületeket, és távolítsa el a laza rozsdakréteget. Ezeket a területeket javítsa ki.

A festést normál festérendszerrel kell követni, szükség esetén OWATROL® Olaj hozzáadásával a következő rétegekhez.

Régi, súlyosan rozsdásodott felületek

Hordja fel minden rozsdásodásnak kitett felületre az OWATROL® OIL olajat nedves a nedvesen eljárással teljes telítődésig, majd hagyja a felületet megszáradni. Mielőtt ez megkeményedne, ellenőrizze a felületeket, és távolítsa el a rozsdásodást és a fentiek által fellazított régi festéket. Foltozza ki ezeket a területeket. Az OWATROL® Olaj szokásos festérendszerrel való összekeverésénél kövesse a fenti "Keverési utasítások"-at, hogy megkönnyítse a felhordást és segítse a tapadást.

Megjegyzés: Az OWATROL® Olaj nem lazítja fel a jól megkötött festéket. A telítettséget az egyenletes fényes megjelenés jelzi. Aeroszolos doboz: Rázza erőteljesen a dobozt, amíg a keverőgolyó hallatszik, majd további 2-3 percig rázza. A felhordás során rendszeresen rázza fel.

KARBANTARTÁS

A karbantartás akkor válik esedékessé, ha rozsdá jelenik meg, vagy az OWATROL® Olaj elveszítette fényét. Tisztítsa meg a felületet, és hagyja megszáradni. Vigye fel az OWATROL® Olajat addig, amíg egyenletes fényes megjelenést nem kap.

KORLÁTOZÁSOK

Az OWATROL® Olaj keveréskor csak olaj/alkid alapú festékekkel, pácokkal és lakkokkal kompatibilis.

Az OWATROL® Olajat nem szabad forró oldószereket tartalmazó festékekkel, pl. xilol, 2 komponensű bevonatok, klórozott gumi, cellulóz stb. vagy vízbázisú/akril festékekkel keverni vagy átfesteni. Az ilyen típusú festékek esetében a felületet OWATROL®

C.I.P.* vagy OWATROL® AP60* alapozóval kell alapozni.

Ne tisztítsa maró hatású termékekkel.

BIZTONSÁG

Lásd a www.owatrol.com oldalon elérhető biztonsági adatlapot (SDS) és a címkén található szöveget. Gyermekektől elzárva tartandó!

FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT

H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29. Tel.: +36 1 348 3040

info.hu@thenordicmark.com www.thenordicmark.com/hu

Ez a műszaki adatlap érvényteleníti és helyettesíti az ugyanarra a termékre vonatkozó korábbi műszaki adatlapokat. Célja, hogy tájékoztassa a felhasználót a termékről. A jelen Műszaki Adatlapon szereplő információk jelenlegi ismereteinken alapulnak. Az ebben a dokumentumban szereplő információk azonban nem helyettesíthetik a bevonandó felület jellegének és körülményeinek megfelelő specifikációt. A folyamatos technikai fejlődés miatt a felhasználó felelőssége annak megállapítása, hogy ezt a dokumentumot nem váltotta-e fel egy újabb kiadás. Az ebben a dokumentumban szereplő információk csak iránymutatásul szolgálnak, és a gyártó nem tudja garantálni vagy vállalni a felelősséget az eredményekért, mivel nem tudja ellenőrizni azokat a körülményeket, amelyek között a termékeit alkalmazzák.

Megjelenés dátuma: th 2022

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle -
Franciaország Tél +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

OWATROL INTERNATIONAL S.L.U
08006 Barcelona -
Spanyolország Tel. +34 93
125 88 68

Owatrol®
védjegy



**Fedezze fel az összes
megoldásunkat a**

www.owatrol.com

**Technikai részlegünk készséggel áll az Ön
rendelkezésére, hogy válaszoljon
minden kérdésére.**

info@owatrol.com