



## PREPDECK® FESTÉKLEMARÓ / TISZTÍTÓ

Terméktípus	Professzionális, magas minőségű festékeltávolító / tisztítószer, mely korábbi festék- és lazúrrétegek, egyéb bevonatok és bélyegzőnyomok eltávolítására alkalmas. Hígított változata erős tisztítószer, mely hatékonyan eltávolítja a felületi szennyeződések és egyéb fertőzéseket. Gyorsan és könnyedén eltávolítja a vágásból származó sliffréteget, impregnálásra alkalmassá teszi az új fa felületeket.
Tulajdonságok	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kültéri fa felületekről eltávolítja a korábbi bevonatokat, a 100%-os akrilokat beleértve.</li><li>• Csökkenti a vágásból származó sliffréteget.</li><li>• Tisztítja az elöregedett fát.</li><li>• Eltávolítja a bélyegzőnyomokat.</li><li>• Új fa felületeken javítja a bevonatok beszívódását.</li><li>• Hígítás nélkül vagy hígítva használható.</li><li>• 3 termék 1-ben.</li></ul>
Alkalmazási terület	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kizárólag kültéri felületek.</li><li>• Minden típusú kültéri fa – nyomással kezelt fa, puhafák, keményfák, hőkezelt fa.</li><li>• Kültéri fa felületek - kerti bútorok, deszkázat, burkolatok, stb.</li><li>• Vízszintes és függőleges felületek.</li></ul>
Műszaki adatok	<b>Viszkozitás:</b> Folyékony folyadék <b>Fajsúly (20°C-on):</b> 1.05 ± 0.05 <b>Halmazállapot:</b> Folyadék <b>Gyúlékonyság:</b> N/A <b>Gyulladáspont:</b> N/A <b>Szavatossági idő:</b> 2 év, gyárilag lezárt, bontatlan kannában tárolva. <b>Kiszerezések:</b> 2,5 L, 10 L <b>Színek:</b> Sárgás fehér vagy borostyánsárga
Felhordási mód	Szintetikus sörtéjű ecset. Szintetikus súroló kefe. Szintetikus borítású henger. Kerti locsoló.
Felhordási javaslatok	A festékeltávolításhoz / tisztításhoz szükséges hatóidő meghatározása érdekében végezzen előzetes tesztkezelést. Viseljen vegyálló védőkesztyűt, védőszemüveget és -ruházatot. A PREPDECK® felhordása nyomán a keményfák és a csersavban gazdag fák, mint pl. a cédrus, tölgy, tík, Ipe, stb. besötétülhetnek. Amennyiben a fa besötétül, még a PREPDECK® lemaró megszáradása előtt hordjon fel a felületre NET-TROL®* tisztítószerrel vagy 1:3 hypo/víz oldatot (lásd „Festékeltávolítás/tisztítás után” fejezet). Felhordás alatt a festeni nem kívánt felületeket, ideértve növényeket, cserjéket és alumínium felületek, védje takarással. Függőleges felületeken a csikozódást úgy kerülheti el, hogy a festékeltávolítást letről felfelé haladva végzi. Felhordási hőmérséklet: +5°C és +35°C között. Ne alkalmazza a terméket közvetlen napsütésben álló, vagy felmelegedett felületen. Ne engedje a terméket megszáradni a felületen. Száradás esetén nedvesítse vízpermettel a felületet. <b>Tölgyfa és gesztenyefa felületek kezelése előtt, részletes tájékoztatásért és szaktanácsért forduljon bizalommal hozzánk.</b>
Felület előkészítése	Távolítsa el minden laza, leváló bevonatot. Távolítsa el minden fizikai szennyeződést, mint pl. moha, pizok, stb.
Hígítási arányok	Korábbi bevonatok eltávolításához és festéklemaráshoz alkalmazza hígítás nélkül. A vágásból származó sliffréteget távolítsa el PREPDECK® és víz 1:4 arányú oldatával, <b>kivéve</b> Ipe fán. Ipe fa esetén alkalmazzon 1:1 arányú hígítást. Tisztításhoz, a felület minőségétől függően, alkalmazza PREPDECK® és víz minimum 1:5, maximum 1:20 arányú oldatát.

Felhordás	<p>Használat előtt és közben keverje fel alaposan a terméket vagy annak vizes oldatát. Alkalmazza hígítva vagy hígítás nélkül, a „Hígítási arányok” fejezetben megadott utasítások szerint.</p> <p>Kezelés alatt tartsa nedvesen a felületet.</p> <p>Öblítés után semlegesítse MINDEN ESETBEN a felületet NET-TROL®* tisztítószerrel, <b>kivéve</b> a később TROPITECH® All-in-One* bevonattal kezelni kívánt felületeket (lásd „Festékeltávolítás/tisztítás után” fejezetet).</p> <p>Ne súrolja a felületet drótkefével.</p> <p>A nagyobb felületeket ossza fel kisebb szakaszokra.</p> <p>Felülfestés előtt hagyja a fát 2-3 napon át száradni.</p>
Festékeltávolítás és tisztítás	<p>Ossza fel a felületet 15-30 perc alatt kezelhető szakaszokra.</p> <p>Hordja fel a terméket a tisztítandó felületre, majd hagyja hatni.</p> <p>Megfelelő hatóidő után ellenőrizze a kezelés hatékonyságát: súrolja meg a felületet nejlon kefével. Amennyiben a korábbi bevonat vagy koszolt leválik, mossa át a felületet padlókefével vagy magasnyomású mosóval (1000-1500 psi vagy 70-103 bar), a fajtától függően. Mindig szálirányban haladjon.</p> <p>Öblítse le a felületet bő tiszta vízzel a vízforrás által megengedett legnagyobb nyomáson, vagy magasnyomású mosóval 500-1000 psi vagy 35-70 bar nyomáson, szálirányban haladva (a szomszédos területeket mindig egyszerre öblítse).</p> <p><b>Figyelem:</b> A melegvíz használata növeli a folyamat hatékonyságát.</p>
Vágásból származó sliffréteg csökkentése	<p>Hordja fel a terméket a kezelendő felületre.</p> <p>Hagyjon 20 perc hatóidőt.</p> <p>Súrolja meg a felületet merev nejlon kefével, padlókefével vagy mossa azt át magasnyomású mosóval 1000-1500 psi vagy 70-103 bar nyomás alatt, a fajtától függően. Mindig szálirányban haladjon.</p> <p>Öblítse le a felületet bő tiszta vízzel a vízforrás által megengedett legnagyobb nyomáson, vagy használjon magasnyomású mosót 500-1000 psi vagy 35-70 bar nyomáson, szálirányban haladva (a szomszédos szakaszokat mindig egyszerre öblítse).</p>
Bélyegzőnyomok eltávolítása	<p>Hordja fel a terméket hígítás nélkül, majd súrolja a felületet a bélyegzőnyomok teljes eltűnéséig. Öblítse alaposan a felületet.</p>
Fedőképesség	<p>Hígítás nélkül: 3-4 m<sup>2</sup>/liter  1:1 arányú hígítás: akár 8 m<sup>2</sup>/liter  1:4 arányú hígítás: akár 16 m<sup>2</sup>/liter  1:10 arányú hígítás: akár 40 m<sup>2</sup>/liter</p> <p>A valós fedőképesség függ a felhordás módjától, a fafajta típusától, textúrájától, korától és porozitásától, valamint az eltávolítani kívánt bevonat állapotától.</p>
Festékeltávolítás/tisztítás után	<p>Minden esetben semlegesítse a felületet NET-TROL®* tisztítószerrel, <b>kivéve azokat az eseteket, amikor a választott fedőfesték TROPITECH® All-in-One*.</b></p> <p>Ilyenkor világosítsa a fát hypo és víz 1:3 arányban hígított oldatával.</p>
Megkötések	<p>A termék nem távolítja el a következő típusú 2-komponensű, vagy beégetett bevonatokat: poliuretán festékek és lakkok. Ne alkalmazza alumínium felületeken.</p>
Tisztítás	<p>Szappanos vízzel.</p>
Tárolás	<p>A fel nem használt terméket tárolja szorosan zárt műanyag vagy üveg edényben. Fagytól és magas hőmérsékletektől védendő.</p>
Általános információ	<p>Fokozott figyelmet fordítunk a műszaki adatlapban közölt információ pontosságára. Az <b>OWATROL International</b> nem biztosíthatja a kivitelezés eredményét, mivel a termék felhordási körülményeit nem áll módjában ellenőrizni. Tanácsadásért és további tájékoztatásért, kérjük, keresse meg a helyi OWATROL forgalmazót, vagy műszaki osztályunkat a következő e-mail címen: info@owatrol.com</p> <p>A termék-leírás kiadásakor a fenti információ helyes volt.</p> <p>Jelen dokumentumban megemlített összes OWATROL termék kizárólag a címkeszöveg és a műszaki leírás utasításainak betartása mellett alkalmazható.</p>
Biztonsági előírások	<p>Mindig olvassa el a biztonság adatlapot és a címkeszöveget. Gyermekektől elzárva tartandó. Biztonsági adatlap a Dejmark Kft-től igényelhető.</p>
Kiállítás időpontja	<p>06/2016</p>

\* Azonos gyártó

Az Owatrol Original  
bejegyzett védjegy



Forgalmazza:  
**Dejmark Kft.** - H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.  
**Tel.:** +36 1 348 3040 - **Fax:** +36 1 348 3070  
**info.hu@dejmark.com** - **www.dejmark.hu**

Itt találja minden megoldásunkat:  
**www.owatrol.com**

OWATROL INTERNATIONAL - Barcelona - Spain