

TEHO OLAJFESTÉK FÁRA (TEHO OIL-BASED PAINT FOR WOOD)



- * olaj alapú alkid festék fára
- * alkalmas kültéri fahomlokzatok, ablaktáblák, korlátok stb. festésére

TERMÉKTÍPUS:

Alkid kötőanyagú, olaj alapú festék kültéri fafelületek festésére.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Alkalmas fahomlokzatok, viharlécek, ablaktáblák, korlátok, kerítések, zászlórudak.

Kültéri fafelületek festése, mint pl. kezeletlen fa, gyárilag alapozott fa, fűrészelt vagy gyalult, korábban olajfestékekkel kezelt fafelületek.

MŰSZAKI ADATOK:

Bázisfesték:

A-bázis, C-bázis

Színek:

Színkártyák:

Fa Homlokzatok és Fa Homlokzatok 2018 színkártyák. Tikkurila színezőrendszer kültéri színeire színezhető.

Fényességi fokozat:

Félfényes

Fedőképesség:

Fűrészelt felületek: 6 – 8 m²/l/réteg, gyalult felületek: 9 – 11 m²/l/réteg

Kiszerezések:

A-bázis: 0,9 l; 2,7 l; 9 l; 18 l
C-bázis: 0,9 l; 2,7 l; 9 l; 18 l

Felhordási mód:

Ecset

Száradási idők: (23°C-on és 50%-os relatív páratartalom mellett)

A festett felület kb. 24 óra elteltével száraz. A következő réteget hordja fel az alapozó réteg felhordását követően pár nappal. Száradáslassító tényezők: vastag festékréteg, alacsony hőmérséklet, magas páratartalom.

Szárazanyag-tartalom (%):

62

Sűrűség:

Kb. 1,3 kg/l, szintől függően (ISO 2811)

Időjárásállóság:	Az olajfestékek közös tulajdonsága, hogy időjárási hatásoknak való kitettség esetén, a bevonat veszít fényességéből.
Tárolás:	Tűri a hidegbe való tárolást és szállítást. A bontott vagy elégtelenül visszazárt kannában a termék veszít hosszú távon való tárolhatóságából.

FELHASZNÁLÁS:

FELHORDÁSI KÖRÜLMÉNYEK: A festendő felület legyen száraz, tiszta. A levegő hőmérséklete legyen legalább +5°C fölött, relatív páratartalma pedig 80% alatt. Tervezze úgy a festési munkálatot, hogy a festékréteg még az esti harmat leszállta előtt meg tudjon száradni, ellenkező esetben a magas páratartalom a bevonat fakulásához vezethet.

FESTÉKELŐKÉSZÍTÉS

Alapozáshoz és fedőfestéshez szükség esetén hígítsa a festék 1050-es jelzőszámú hígítóval.

1) FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Távolítsa el a felületről az elszürkült elöregedett faréteget.

Festetlen felületek:

Tisztítsa meg az új fafelületet a portól, távolítson el minden penészfoltot, laza rostokat és egyéb szennyeződést. Alapozza a fafelületet az építkezés minél korábbi fázisában Valtti Primer vagy Valtti Base alapozóval. A korróziós kockázatnak kitett fémelemeket (mint pl. szögek) alapozza Rostex Super korróziógátló alapozó festékkel. A csomókból távolítsa el a laza, lepergő gyantát.

Korábban olajfestékkel festett felületek:

Távolítsa el a leváló festékréteget és elszürkült faanyagot, majd tisztítsa meg a felületet drótkefe segítségével. Az erősen elszennyeződött vagy penészes felületeket mossa le alaposan Homeenpoisto penészeltávolító szerrel, a használati utasítások betartása mellett. A csupasz fafelületeket alapozza Valtti Primer vagy Valtti Plus Base alapozóval.

2) FELHORDÁS:

Egyenletes színhatásért keverje össze egyetlen edényben a festéshez szükséges teljes festékmennyiséget. Használat keverje fel alaposan a festéket. Hordja fel a terméket ecsettel. Alapozza a felületet 5%-ban hígított Teho Olajfestékkel (1050-es jelzőszámú hígító). Hagyjon legalább 24 óra, de inkább pár napnyi száradási időt, majd fedőréteggént hordja fel a terméket hígítás nélkül. Amennyiben ez szükséges, a fedőréteg is hígítható. Kezelje különös figyelemmel a bútü részeket.

Figyelem!

A faanyag gyantákat és egyéb foltosodást okozó anyagokat tartalmaz, különösek a csomók környékén, melyek hőmérsékleti és páratartalmi ingadozások hatására a felület elszíneződését vagy szivárgást okozhatják.

FESTŐSZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA:

Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb festéket, majd mossa le azokat 1050-es jelzőszámú hígítóval vagy Tikkurila Pensselipesu szerszám-tisztító folyadékkal.

FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA:



A kezelt felületek kb. 4 héttel a felhordást követően érik el a végső kikeményedést és tartósságot. A kéthetes időszakban kezelje óvatosan a felületet. Tisztítás szükségessége esetén használjon puha kefért, nedves törölkendőt vagy felmosót.

Egy hónap után a felületek Tikkurila Huoltipesu tisztítószerrel (1 rész Huoltipesu tisztítószer, 10 rész víz) tisztíthatók. Makacs szennyeződések esetén használjon töményebb oldatot (1 rész Huoltipesu + 1 rész víz). Lemosást követően öblítse le alaposan a felületet, majd hagyja azt megszáradni.

FELÚJÍTÓ FESTÉS

A Teho Olajfestékkel festett felületek Teho Olajfestékkel, a Tikkurila Ultra festékcsalád termékeivel, Pika-Teho vagy Valtti Opaque festékkel festhetők át.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS:

GHS02 / GHS07 / GHS09

Gyúlékony folyadék és gőz. Allergiás bőrreakciót válthat ki. Álmoságot vagy szédülést okozhat. Mérgező a vízi élővilágra, hosszantartó hatással. Ha orvosi tanács szükséges, mutassa meg az orvosnak a termékkannát vagy a címkét. Gyermekektől távol tartandó. Szikrától és nyílt lángtól távol tartandó - Tilos a dohányzás. Kerülje a gőz belégzését. Csak szabadban vagy jól szellőző helyen használható. Kerülje a termék környezetbe való jutását. Viseljen védőkesztyűt. HA BŐRRE KERÜL: Mossa le bő vízzel. Kis mennyiségű szensibilizáló anyagot tartalmaz: neodekánsav, kobaltsó, etil-metil-ketoxim és ftálsav-anhidrid.

Tartalmaz: Szénhidrogének, C9C-C11, n-alkánok, izoalkánok, ciklikus, <2% aromás vegyületek, 2-oktil-2H-izotiazol-3-on (OIT), 4,5-diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on (DCOIT).

További információt lásd a Biztonsági Adatlapon. Biztonsági Adatlap igényelhető a Dejmark Kft-től.

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS HULLADÉKKEZELÉS:

A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre kell szállítani.

Figyelem: öngyulladás veszélye! A termékkel átitatott törölrühák, papírtörölkők stb. kigyulladhatnak. Megsemmisítés előtt tárolja ezeket zárt, vízzel töltött fémedényben.

FORGALMAZZA:

thenordicmark KFT H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29.

Tel.: +36 1 348 3040

info.hu@thenordicmark.com www.thenordicmark.com/hu